


	<h2>Piezas adicionales no incluidas en los kits</h2>	<p><a href="mailto:info@scottoiler.es">info@scottoiler.es</a>                  (+34) 647 812 195  <a href="http://www.scottoiler.es">www.scottoiler.es</a></p>
---	--	--

ALGUNAS MOTOS PUEDEN NECESITAR UNA PIEZA "T" MÁS GRANDE PARA HACER LA CONEXIÓN AL VACÍO O UNA PIEZA ADICIONAL PARA LA INSTALACIÓN DEL INYECTOR ESTANDAR:


VISITA LA PÁGINA DE AYUDA EN LA WEB: <http://www.scottoiler.es> PARA COMPROBARLO.

<p><b>Piezas "T"</b></p>	 <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="319 436 478 526"> <p><b>pieza "T" #7</b> incluida en los kits</p> </div> <div data-bbox="494 436 734 526"> <p><b>pieza "T" #7a</b> 10mm para Triumph motores con carburadores</p> </div> <div data-bbox="766 436 1197 526"> <p><b>pieza "T" #7b</b> 10mm+manguitos de VITON para Triumph motores de inyección</p> </div> <div data-bbox="1324 436 1532 526"> <p><b>pieza "T" #7c</b> 7.5mm Aprilia/Suzuki GSXF</p> </div> </div>
--------------------------	---

<p><b>Pieza "T" 7b</b> en un Triumph motor de inyección</p>	
---	---

<p><b>Juego de Arandelas:</b> para unir las dos chapas que hay en el kit</p>	 
--	--

<p><b>Abrazadera</b> para soportar el Dual Inyector en la Honda VFR750/ VFR800</p>	 <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="367 1388 1053 1601"> <p><b>VFR750 Dual Inyector abrazadera</b></p> </div> <div data-bbox="1061 1388 1484 1601"> <p><b>VFR800 Dual Inyector abrazadera</b></p> </div> </div>
--	--

	
--	--

## Garantía

**Triumph** **Pregunta en tu concesionario si la instalación de un Scottoiler puede afectar la garantía.**



## Universal Kit

casa	modelo	no adecuado	adecuado con pieza	piezas adicionales	codigo
<b>Aprilia</b>	Capo Nord, Tuono, Shiver		✓	Tee Connector 7c 6mm Suzuki GSXF600/750	<a href="#">RM-150250</a>
	Futura		✓	Tee Connector 7c 6mm Suzuki GSXF600/750 Juego de arandelas para inyector estándar	<a href="#">RM-150250</a> <a href="#">SA-0090</a>
<b>CCM</b>	404		✓	Tee Connector 7c 6mm Suzuki GSXF600/750	<a href="#">RM-150250</a>
<b>Ducati</b>	748, 916, 996, Multistrada 1000DS, Senna		✓	Juego de arandelas para inyector estándar	<a href="#">SA-0090</a>
	Monster (2005), S4R	X		Instala el inyector al piñón	
<b>Honda</b>	VFR400, RVF400		✓	Juego de arandelas para inyector estándar	<a href="#">SA-0090</a>
	VFR750, RVF750		✓	Juego de arandelas para inyector estándar	<a href="#">SA-0090</a>
	VFR800i, VFR800Vtec		✓	Juego de arandelas para inyector estándar	<a href="#">SA-0090</a>
<b>Suzuki</b>	GSXF600, GSXF750, SV650 1999-2002 (carburadores)		✓	Tee Connector 7c 6mm Suzuki GSXF600/750	<a href="#">RM-150250</a>
<b>Triumph</b>	Triumph 955i, 955cc motores de inyección después de 1997		✓	Tee Connector 7b con Viton - Triumph	<a href="#">SA-0155</a>
	Sprint ST, Speed Triple (1050)		✓	Tee 7b/Juego de arandelas para inyector estándar	<a href="#">SA-0090</a>
	Tiger (885cc) (hasta 2000)		✓	Tee Connector 7a Triumph	<a href="#">RM-150245</a>
	T509 Speed Triple (antes de 1997)		✓	Tee Connector 7a Triumph	<a href="#">RM-150245</a>
	T595i		✓	Tee Connector 7a Triumph	<a href="#">RM-150245</a>
	Tiger (955cc) (desde 2000)		✓	Tee Connector 7b con Viton - Triumph	<a href="#">SA-0155</a>

## Dual Injector

casa	modelo	no adecuado	adecuado con abrazadera	piezas adicionales necesarias	codigo
<b>Aprilia</b>	Futura	X			
<b>Cagiva</b>	Raptor, V-Raptor	X			
<b>Ducati</b>	749, 999, GT1000, Paul Smart 1000LE, Sport 1000, Monsters 2005	X	✓	Se tiene que fijarlo con tornillos: mira la página web	
<b>Honda</b>	VFR750		✓	Dual Injector VFR750 Adapter Kit (7 agujeros)	<a href="#">SA-0094</a>
	VFR800i		✓	Dual Injector VFR800i Adapter Kit (4 agujeros)	<a href="#">SA-0092</a>
	VFR800 VTEC	X		Hay poco espacio disponible	
<b>Yamaha</b>	XJ600 Diversion	X		basculante redondeado: mira la página web	

## Touring Kit & Magnum HCR

¿Por qué no pruebas un Lube Tube?

casa	modelo	no adecuado	adecuado con abrazadera	piezas adicionales/modificaciones	codigo
<b>Aprilia</b>	Capo Nord, Falco, Futura	X		guardabarros no adecuado/ poco espacio entre los tubos y el tubo de escape	
<b>BMW</b>	F650GS, Dakar sin maletas	X		guardabarros no adecuado sin refuerzo	
<b>Ducati</b>	ST4S	X		la luz de la matrícula está bloqueada	
	749, 999	X		guardabarros no adecuado sin refuerzo	
<b>Honda</b>	Blackbird		✓	Debe instalarse más abajo de lo normal para dejar despejada la llave del sillón	
	CB1300	X		la luz de la matrícula está bloqueada	
	Fireblade (2004), Hornet 600 (2005), VFR800 VTec	X		guardabarros no adecuado	
<b>Kawasaki</b>	KLV1000	X		la luz de la matrícula está bloqueada	
	W650/ZX12	X		guardabarros no adecuado	
<b>MV Agusta</b>	All models	X		la luz de la matrícula está bloqueada	
<b>Suzuki</b>	DL650/DL1000	X		la luz de la matrícula está bloqueada	
	SV650/SV1000 (2003+)	X		no adecuado para el peso del HCR	